




Motor Images



결선도

Lead Wire Type	Terminal Box Type
 <p>* 반시계(CCW)방향: R, S, T 중 2선을 변경하면 반시계 방향으로 회전합니다.</p>	 <p>* 반시계(CCW)방향: R, S, T 중 2선을 변경하면 반시계 방향으로 회전합니다.</p>

- 회전방향은 모터 축 쪽에서 본 방향을 나타냅니다.
- CW는 시계방향, CCW는 반시계방향입니다.